

© Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise für wolfcraft Zurrgurte

**Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise für Wolfcraft Zurrgurte**

Bei der Auswahl und dem Gebrauch von Zurrgurten müssen die erforderliche Zurrgkraft, sowie die Verwendungsart und die Art der zu zurrenden Ladung berücksichtigt werden. Die Größe, Form und das Gewicht der Ladung bestimmen die Auswahl, aber auch die beabsichtigte Verwendungsart, die Transportumgebung und die Art der Ladung. Es müssen aus Stabilitätsgründen mindestens zwei Zurrgurte zum Niederzurren und zwei Paar Zurrgurte beim Diagonalzurren verwendet werden. Der ausgewählte Zurrgurt muss für den Verwendungszweck sowohl stark als auch lang genug sein und hinsichtlich der Zurrart die richtige Länge aufweisen. Es ist immer gute Zurrgpraxis zu berücksichtigen: Das Anbringen und das Entfernen der Zurrgurte sind vor Beginn der Fahrt zu planen. Während einer längeren Fahrt sind Teilentladungen zu berücksichtigen. Die Anzahl der Zurrgurte ist nach prEN 12195-1:1995 zu berechnen. Es dürfen nur solche Zurrgurtsysteme, die zum Niederzurren mit STF auf dem Etikett ausgelegt sind, zum Niederzurren verwendet werden. Wegen unterschiedlichen Verhaltens und wegen Längenänderungen unter Belastung dürfen verschiedene Zurrgmittel (z.B. Zurrgurten und Zurrgurte aus Chemiefasern) nicht zum Verzurren derselben Last verwendet werden. Bei der Verwendung von zusätzlichen Beschlagteilen und Zurrvorrichtungen beim Zurren muss darauf geachtet werden, dass diese zum Zurrgurt passen. Während des Gebrauchs müssen Flachhaken mit der gesamten Breite im Hakengrund aufliegen. Öffnen der Verzurrung: Vor dem Öffnen sollte man sich vergewissern, dass die Ladung auch ohne Sicherung noch sicher steht und den Abladenden nicht durch Herunterfallen gefährdet. Falls nötig, sind die für den weiteren Transport vorgesehenen Anschlagmittel bereits vorher an der Ladung anzubringen, um ein Herunterfallen und/oder Kippen der Ladung zu verhindern. Dies trifft auch zu, wenn man Spannelemente verwendet, die ein sicheres Entfernen ermöglichen. Vor Beginn des Abladens müssen die Verzurrungen so weit gelöst werden, dass die Last frei steht. Während des Be- und Entladens muss auf die Näher jeglicher tiefhängender Oberleitungen geachtet werden. Die Werkstoffe, aus denen Zurrgurte hergestellt sind, verfügen über eine Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Einwirkungen. Die Hinweise des Herstellers oder Lieferers sind zu beachten, falls die Zurrgurte wahrscheinlich Chemikalien ausgesetzt werden. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass sich die Auswirkungen des chemischen Einflusses bei steigenden Temperaturen erhöhen. Die Widerstandsfähigkeit von Kunstfasern gegenüber chemischen Einwirkungen ist im Folgenden zusammengefasst:

a) Polyamide sind widerstandsfähig gegenüber der Wirkung von Alkalien. Sie werden aber von mineralischen Säuren angegriffen. b) Polyester ist gegenüber mineralischen Säuren resistent, wird aber von Laugen angegriffen. c) Polypropylen wird wenig von Säuren und Laugen angegriffen und eignet sich für Anwendungen, bei denen hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (außer einigen organischen Lösungsmitteln) verlangt wird. d) Harmlose Säure- und Laugenlösungen können durch Verdunstung so konzentriert werden, dass sie Schäden hervorrufen. Verunreinigte Zurrgurte sind sofort außer Betrieb zu nehmen, in kaltem Wasser zu spülen und an der Luft zu trocknen. Zurrgurte in Übereinstimmung mit diesem Teil der Europäischen Norm EN 12195 sind für die Verwendung in den folgenden Temperaturbereichen geeignet. a) -40 °C bis +80 °C für Polypropylen (PP) b) -40 °C bis +100 °C für Polyamid (PA) c) -40 °C bis +120 °C für Polyester (PES). Diese Temperaturbereiche können sich je nach chemischer Umgebung ändern. In diesem Fall sind die Empfehlungen des Herstellers oder Lieferers einzuholen. Eine Veränderung der Umgebungstemperatur während des Transportes kann die Kraft im Gurtband beeinflussen. Die Zurrgkraft ist nach Eintritt in warme Regionen zu überprüfen. Zurrgurte müssen außer Betrieb genommen oder dem Hersteller zur Instandsetzung zurückgegeben werden, falls sie Anzeichen von Schäden zeigen. Die folgenden Punkte sind als Anzeichen von Schäden zu betrachten: a) bei Gurtbändern (die außer Betrieb zu nehmen sind): Risse, Schnitte, Einkerbungen und Brüche in lasttragenden Fasern und Nähten, Verformungen durch Wärmeeinwirkung. b) Beschlagteilen und Spannelementen: Verformungen, Risse, starke Anzeichen von Verschleiß und Korrosion. Es dürfen nur Zurrgurte instand gesetzt werden, die Etiketten zu ihrer Identifizierung aufweisen. Falls es zu einem zufälligen Kontakt mit Chemikalien kommt, muss der Zurrgurt außer Betrieb genommen werden, und der Hersteller oder Lieferer muss befragt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Zurrgurt durch die Kanten der Ladung, an der er angebracht wird, nicht beschädigt wird. Eine regelmäßige Sichtprüfung vor und nach jeder Benutzung wird empfohlen. Es sind nur lesbar gekennzeichnete und mit Etiketten versehene Zurrgurte zu verwenden. Zurrgurte dürfen nicht überlastet werden: die maximale Handkraft von 500N (50 daN auf Etikett; 1daN ≈ 1kg) darf nur mit einer Hand aufgebracht werden. Es dürfen keine mechanischen Hilfsmittel wie Stangen oder Hebel usw. verwendet werden, es sei denn, diese sind Teil des Spannelementes. Geknotete Zurrgurte dürfen nicht verwendet werden. Schäden an Etiketten sind zu verhindern, indem man sie von den Kanten der Ladung und, falls möglich, von der Ladung fern hält. Gurtbänder sind vor Reibung und Abrieb, sowie vor Schädigungen durch Ladungen mit scharfen Kanten durch die Verwendung von Schutzüberzügen und/oder Kantenschonern zu schützen.

When selecting and using tie-downs, the necessary lashing force as well as the type of use and the type of load to be lashed down and two pairs of tie-downs must be used for diagonal lashing. The chosen tie-down must be both strong enough for vertical lashing as well as for horizontal lashing.

The need for partial unloading operations must be taken into consideration. The number of tie-downs must be calculated in accordance with EN 12195-1:1995. Only those tie-down systems rated for lashing down with STF on the label may be used for lashing down. Due to differences in behaviour and changes in length under load, different lashing aids (e.g. lashing chains and tie-downs made from chemical fibres) must not be used to lash the same load. When using additional hardware and lashing devices during lashing, make sure they are compatible with the tie-down. Flat hooks with the entire width in the base of the hook must be available during use. Opening the lashing: before opening, make sure that the load will still be stable when unsecured and that there is no risk of it falling down onto whoever is unloading it. If necessary, fasten slings provided for a later stage of the transport operation to the load at this stage to prevent it falling down or tipping over. This applies even if using clamping elements that enable safe removal. Before beginning unloading, the lashings must be loosened to the point where the load is standing freely. Attention must be paid to proximity to low-hanging overhead lines during loading and unloading. The materials from which tie-downs are made are resistant to the effects of chemicals. Note the instructions of the manufacturer or supplier if the tie-downs are likely to be exposed to chemicals. It should be borne in mind that the effects of the chemical influence increase as temperatures rise. The resistance of plastic fibres to chemical effects is summarised below: a) Polyamides are resistant to the effect of alkalis. They are, however, susceptible to corrosion by mineral acids. b) Polyester is resistant to mineral acids, but is susceptible to corrosion by alkalis. c) Polypropylene is less susceptible to corrosion by acids and alkalis and is suitable for applications where this resistance to chemicals (apart from some organic solvents) is required. d) Harmless acidic and alkaline solutions can become concentrated through evaporation to the point where they cause damage. Contaminated tie-downs must be removed from operation immediately, rinsed in cold water and air dried. Tie-downs conforming to this part of the European standard EN 12195 are suitable for use in the following temperature ranges. a) -40°C to +80°C for polypropylene (PP) b) -40°C to +100°C for polyamide (PA) c) -40°C to +120°C for polyester (PES). These temperature ranges may vary, depending on the chemical environment. In this case, the recommendations of the manufacturer or supplier must be observed. A change in the ambient temperature during transport may influence the force in the strap. The lashing force must be checked after entering hot regions. Tie-downs must be removed from operation or returned to the manufacturer for repair if they start to show signs of damage. The following points should be regarded as signs of damage: a) In the case of straps (that are to be removed from operation): cracks, cuts, notches and breaks in load-bearing fibres and seams, deformation due to the effect of heat. b) Hardware and clamping elements: deformation, cracks, obvious signs of wear and corrosion. Only tie-downs with labels to identify them may be repaired. If accidental contact with chemicals occurs, the tie-down must be removed from operation and the manufacturer or supplier must be consulted. It is important to make sure that the tie-down is not damaged by the edges of the load to which it is fastened. Regular visual inspections before and after each use are recommended. Only legibly identified tie-downs with labels attached should be used. Tie-downs must not be overloaded: the maximum hand force of 500 N (50 daN on label; 1 daN ≈ 1 kg) may only be applied with one hand. No mechanical aids like rods or levers, etc. may be used unless they are part of the clamping element. Knotted tie-downs must not be used. Damage to labels must be prevented by keeping them away from the edges of the load and, if possible, the load itself. Straps must be protected against friction and wear as well as against damage caused by loads with sharp edges through the use of protective coatings and/or edge protectors.

d'arrimage pour sécuriser et deux paires de sangles pour sangler en diagonale. La sangle choisie doit être suffisamment solide et longue pour assurer la sécurité lors des longs trajets. Calculer le nombre de sangles d'arrimage selon la norme prEN 12195-1:1995. Pour l'arrimage vertical, utiliser exclusivement des sangles diagonales.

**④ Traducción de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones de uso originales para correas de trincar wolfcraft**

Al seleccionar y utilizar correas de tirante se debe tener en cuenta la forma de amarrar necesaria, así como el uso previsto y tipo de carga. La forma y el peso de la correa determinan la colocación de la correa, pero también deben tenerse en cuenta el uso previsto, el entorno de transporte y el tipo de carga. Para motivo de estabilidad, deben utilizarse al menos dos correas de

trincar para el amarre bajo y dos pares de correas de tincar para amarrar diagonal. La correa de trincar seleccionada debe ser lo bastante fuerte y larga para el uso de trincar. Si el viaje es largo, debe considerarse la posibilidad de descargas parciales. El número de correas de trincar debe calcularse según la norma PREN 1210.

de trincar. Si el viaje es largo, debe considerarse la posibilidad de descargas parciales. El número de correas de trincar debe calcularse según la norma prEN 12195-1:1995. Para el amarre bajo, solamente pueden utilizarse sistemas de amarre diseñados para el amarre bajo con SIF inscrito en la etiqueta. Para amarrar la misma carga no deben utilizarse diferentes medios de amarre (por ejemplo, cadena y correas de trincar), ya que el comportamiento y los alargamientos bajo condiciones de carga serán diferentes. Si se utilizan herrajes y mecanismos de amarre adicionales, al realizar el amarre debe comprobarse que sean adecuados para la correa de trincar. Durante el uso, los ganchos planos deben quedar completamente apoyados en toda la anchura de la superficie soporte del gancho. Apertura del amarre: antes de abrir, hay que asegurarse de que la carga es estable incluso sin estar sujetada y que no corre peligro de caerse poniendo en peligro a los operarios de descarga. Si es necesario, deben colocarse de antemano en la carga los medios de sujeción previstos para el transporte, a fin de evitar que la carga se caiga o vuelque. Esto también debe hacerse si se utilizan elementos tensores que permitan retirar la carga de forma segura. Antes de empezar la descarga, los amarres deben soltarse de forma que la carga quede libre. Durante la carga y descarga, debe prestarse atención a la proximidad de líneas aéreas bajas. Los materiales con los que se fabrican correas de trincar son resistentes a los productos químicos. Si la correa de trincar se ve expuesta a la acción de productos químicos, deben seguirse las indicaciones del fabricante o del proveedor. Se debe tener en cuenta que los efectos de los productos químicos se agravan a medida que aumenta la temperatura. La resistencia de las fibras artificiales a la acción de productos químicos se detalla a continuación: a) Las poliamidas son resistentes a los efectos de los álcalis. Sin embargo, se ven perjudicadas por los ácidos minerales. b) El poliéster resiste a los ácidos minerales, pero se ve perjudicado por los álcalis. c) El polipropileno se ve poco afectado por los ácidos y los álcalis, y es adecuado para aplicaciones donde se requiera una alta resistencia a los productos químicos (salvo algunos disolventes orgánicos). d) Las soluciones de ácidos o de álcalis que son inocuas pueden concentrarse tanto por la evaporación que lleguen a causar daños. Las correas de trincar contaminadas se deben dejar de utilizar inmediatamente, lavar con agua fría y secar al aire. Las correas de trincar que cumplen con esta parte de la Norma Europea EN 12195 son adecuadas para uso en los siguientes intervalos de temperaturas: a) de -40 °C a +80 °C para polipropileno (PP) b) de -40 °C a +100 °C para poliamida (PA) c) de -40 °C a +120 °C para poliéster (PES). Estos intervalos de temperaturas pueden variar en función del ambiente químico. En este caso, debe pedir recomendaciones al fabricante o al proveedor. Si cambia la temperatura ambiente durante el transporte, se puede ver afectada la fuerza de la correa. Debe comprobarse la fuerza de amarre al acceder a zonas cálidas. Si presentan daños visibles, las correas de trincar deben dejar de utilizarse inmediatamente o devolverse al fabricante para su reparación. Se consideran signos de deterioro los siguientes criterios: a) Correas (que deben ponerse fuera de servicio): desgarros, cortes, muescas, roturas de fibras componentes y de las costuras, y deformaciones resultantes de la exposición al calor. b) Herrajes y elementos tensores: deformaciones, desgarros, marcas considerables de desgaste y corrosión. Solo se pueden utilizar correas de trincar que estén debidamente identificadas con etiquetas. Si se produce un contacto accidental con productos químicos, se debe dejar de utilizar la correa de trincar y consultar con el fabricante o el proveedor. Es conveniente asegurarse de que la correa de trincar no se dañe por los extremos de la carga con la que se utiliza. Se recomienda llevar a cabo un control visual habitual antes y después de cada uso. Solo deben utilizarse correas de trincar que lleven etiquetas y que sean perfectamente identificables. Las correas de trincar no deben sobrecargarse: la carga máxima manual de 500 N (50 daN sobre la etiqueta; 1 daN ≈ 1 kg) solamente debe aplicarse con una mano. No deben utilizarse elementos mecánicos auxiliares como barras palancas, barras etc., a menos que formen parte del elemento tensor. No pueden utilizarse correas de trincar que estén anudadas. Debe evitarse el deterioro de las etiquetas manteniéndolas alejadas de los bordes de la carga y, si es posible, de la propia carga. Las correas deben protegerse contra la fricción, la abrasión y los daños debidos a cargas con extremos cortantes, utilizando manguitos protectores y/o esquineras.

er tijdens langere ritten deelladingen gelost moeten worden. Bereken het aantal spanbanden overeenkomstig prEN 12195-1:1995. Gebruikt kunststof vezels) worden gebruikt voor het vastzetten van dezelfde last. Let er bij het gebruik van extra beslagonderdelen en spannintrichters op dat de totale lengte van de band niet te groot wordt.

**Traduzione delle istruzioni per l'uso e delle indicazioni sulla sicurezza originali per le cinghie di ancoraggio wolfcraft**

Nella scelta e nell'utilizzo di cinghie di ancoraggio occorre considerare la forza di tensionamento necessaria, nonché il tipo di impiego e di carico da fissare. Le dimensioni, la forma e il peso del carico sono determinanti per effettuare la scelta, così come anche il tipo di impiego, le condizioni di trasporto e il tipo di carico. Per motivi di stabilità è necessario utilizzare almeno due cinghie per l'ancoraggio verticale e due paia di cinghie per l'ancoraggio in diagonale. La cinghia di ancoraggio scelta deve essere sufficientemente resistente e lunga per l'uso previsto, oltre che della lunghezza corretta per il tipo di ancoraggio. Dal punto di vista pratico, è sempre importante pianificare l'applicazione e la rimozione delle cinghie di ancoraggio prima dell'inizio del trasporto. Per i

è possibile utilizzare ancoraggi diversi (ad es. catene o cinghie di ancoraggio in fibre chimiche) per il fissaggio del carico stesso. In caso di utilizzo di supporti e dell'apertura occorre accertarsi che il carico sia ancora fissato (anche senza ancoraggio) e che non vi sia pericolo di caduta in fase di scarico. Se necessario, app

uma longa viagem devem ser consideradas descargas parciais. A quantidade de correias de amarração deverá ser calculada em conformidade com a norma. Alterações no comprimento sob carga não deverão ser utilizados diferentes meios de amarração (por exemplo, correntes de amarração e correias).

Alteração no comprimento da carga não deverá ser utilizados diferentes meios de amarração (por exemplo, correntes de amarração e correias de fibras sintéticas) para amarrar a mesma carga. Ao utilizar ferragens adicionais e dispositivos de fixação para a amarração é importante certificar-se de que os mesmos se adequam à correia de amarração. Durante a utilização, os ganchos achatados devem ficar apoiados em toda a sua largura na base do gancho. Abrir a amarração: Antes da abertura, deverá certificar-se de que a carga está segura mesmo sem dispositivo de segurança e que a pessoa que faz o descarregamento não éposta em perigo devido à sua queda. Se necessário, os meios de fixação previstos para o transporte subsequente deverão ser previamente colocados na carga, de forma a evitar a queda e/ou derrube da carga. Também se aplica nas situações em que usa dispositivos de fixação que permitem uma remoção segura. Antes de iniciar a descarga, as amarrações devem ser desamarraadas até que a carga fique liberta. Durante o carregamento e o descarregamento deve prestar atenção à proximidade de quaisquer cabos elétricos. Os materiais de que são fabricadas as correias de amarração apresentam uma resistência diferente a agentes químicos. Tenha em consideração as instruções do fabricante ou do fornecedor, caso as correias de amarração possam ficar expostas a químicos. Nesse caso, deverá ter em conta que os efeitos da influência dos químicos aumentam com o aumento das temperaturas. A resistência de fibras sintéticas em relação aos efeitos químicos está resumida da seguinte forma: a) As poliamidas são resistentes à ação de soluções alcalinas. São afetadas por ácidos minerais. b) Poliésteres são resistentes aos ácidos inorgânicos; são afetados por soluções alcalinas. c) Polipropileno não são afetados pelos ácidos nem pelas soluções alcalinas, e são adequados para aplicações que necessitem de uma resistência elevada contra produtos químicos (exceto alguns dissolventes orgânicos). d) Através da evaporação, as dissoluções infensivas de ácidos e soluções alcalinas podem concentrar-se de forma a provocar danos. As correias de amarração contaminadas devem ser imediatamente retiradas de operação, limpas em água fria e secas ao ar livre. As correias de amarração que cumprim esta parte da Norma Europeia EN 12195 são adequadas para utilizar nos seguintes intervalos de temperatura: a) De -40 °C até +80 °C para polipropileno (PP) b) de -40 °C até +100 °C para poliamidas (PA) c) de -40 °C até +120 °C para poliésteres (PES). Estas faixas de temperatura podem variar dependendo do ambiente químico. Nesse caso, devem ser obtidas as recomendações do fabricante ou do fornecedor. Qualquer alteração da temperatura ambiente durante o transporte pode influenciar a capacidade da correia. A capacidade de amarração deve ser verificada após entrada em regiões quentes. As correias de amarração não devem ser usadas se apresentarem quaisquer sinais de danos ou devem ser devolvidas ao fabricante para reparação. Os seguintes pontos devem ser considerados como sinais de danos: a) Correias (que devem ser retiradas de serviço): fissuras, cortes, ranhuras nas fibras componentes e nas costuras e deformações resultantes da exposição ao calor. b) Ferragens de extremidade e dispositivos de fixação: deformações, fissuras, sinais fortes de desgaste e corrosão. Só devem ser reparadas as correias de amarração que apresentem rótulos para sua identificação. Se ocorrer um contacto acidental com químicos, a correia de amarração deve ser colocada fora de operação, e o fabricante ou fornecedor deve ser consultado. É importante assegurar que a correia de amarração não é danificada pelas arestas da carga, na qual está colocada. É recomendável uma inspeção visual regular antes e depois de cada utilização. Só devem ser usadas correias de amarração providas de rótulo legível. As correias de amarração não devem ser sobrecarregadas: A carga máxima manual de 500 N (50 daN na etiqueta; 1 daN ≈ 1 kg) só pode ser aplicada com uma mão. Não podem ser usados quaisquer acessórios como barras ou alavancas etc., a não ser que sejam parte integrante do elemento de fixação. Não devem ser utilizadas correias de amarração com nós. Devem ser evitados danos nos rótulos, mantendo-os afastados das arestas da carga e, se possível, da carga. As correias devem ser protegidas contra fricção e abrasão, bem como contra danos causados pela cargas com arestas vivas, utilizando coberturas de proteção e/ou protetores de arestas.

samme last. Ved anvendelse af ekstra fastgørelselsdele og fastspændingsanordninger skal man ved fastspænding være opmærksom på risikoen for at falde ned. Om nødvendigt skal de planlagte fastgørelsesmidler til den videre transport anbringes på lasten på forhånd.

**⑤ Översättning av originalbruksansvisning och säkerhetsanvisningar för wolfcrafts spänntband**

När du väljer och använder spänntband måste du ta hänsyn till erforderlig spännkraft samt användningsområde och typ av last som ska säkras. Storlek, form och vikt på lasten samt avsedd användning, transportförhållanden och typ av last är avgörande för valet. Av stabilitetsskäl måste minst två spänntband användas för friktionssurrning och två par spänntband för diagonal surrning av lasten. Det valda spänntbandet måste vara tillräckligt starkt och långt för ändamalet och surringsmetoden. Bästa praxis vid surrning: Planera redan före färdens start hur spänntbanden ska fästas och tas bort. Tänk på att delar av lasten kan behöva lossas under en längre färd. Beräkna antalet spänntband enligt prEN 12195-1:1995. Endast surrsystem som är avsedda för friktionssurrning och märkta med STF på etiketten får användas för friktionssurrning. På grund av olika beteenden och töjning under belastning får inte olika surrningsutrustningar (t.ex. surrningskättingar och spänntband av syntetmaterial) användas för att säkra samma last. Kontrollera att eventuella extra beslag och lastsäkringsutrustningar som används vid surrningen är kompatibla med dessa spänntband. Om spänntband med platta krokar används måste krokens hela bredd ligga emot fästet. Lossa surrningen: Innan du lossar surrningen måste du säkerställa att lasten står stabilt även utan surrningen och inte hotar att falla ned och orsaka personskador när surrningen lossas. Om det behövs kan du fästa lyftutrustningen för vidare transport innan du lossar surrningen för att förhindra att lasten faller ned.

c) Polypropylen påverkas mycket lite av syror och alkaliska lösningar och är lämpligt för tillämpningar där det krävs hög motståndskraft.

**(N) Oversettelse av den originale bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene for wolfcraft lastestroppen**

Ved valg og bruk av lastestroppen må du ta hensyn til hvor mye kraft og hvilket bruksområde og type last som skal stropes. Størrelsen, formen og vekten til lasten bestemmer valget, men også tiltenkt bruksområde, transportmiljø og type last må tas med i vurderingen. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet må det benyttes minst to lastestroppper for å holde lasten på plass nedover og to par lastestroppper i diagonalretningen. Lastestroppen du velger må både være sterk nok for bruksområdet og lang nok for å kunne stroppe fast lasten i lengderetningen. Lasten må alltid stropes forschriftsmessig. Du må planlegge hvordan lastestroppene skal monteres og demonteres før kjøringen starter. Ved en lengre transport må du ta hensyn til at noe av lasten eventuelt skal losses underveis. Antall lastestroppper beregnes basert på EN 12195-1:1995. Til å stroppe lasten må det utelukkende benyttes stroppesystemer som er merket med STF på etiketten. På grunn av ulike egenskaper og lengdeforskyninger under belastning, er det ikke tillatt å bruke ulike stropptyper til å feste lasten (f.eks. stroppekjeder og stroppebelter med kjemiske fibre). Ved bruk av ekstra beslagdeler og stroppeanordninger til feste av lasten, må du sjekke at disse passer til lastestroppen. Hvis du bruker flate kroker, må hele bredden være festet i krokbasen. Åpning av lastestroppene: Før du åpner stropene må du kontrollere om lasten er stabil også uten sikring, slik at det ikke er fare for at den skal falle ned under lossing. Ved behov må stoppeinnretningene som er tilpasset for den videre transporten festes til lasten på forhånd, for å forhindre at lasten faller ned og/eller velter. Det gjelder også hvis du bruker strammelementer som gjør demonteringen mer sikker. For lossingen starter må lastestroppene løsnes så mye at lasten står fritt. Ved lasting og lossing må du ta hensyn til eventuelle lavthengende strømledninger i nærheten. Materialene som lastestroppene er laget av, har ulik motstandsevne med hensyn til kjemiske påvirkninger. Følg instruksjonene til produsenten hvis det er sannsynlig at lastestroppene blir utsatt for kjemikalier. Ta også hensyn til effekten av den kjemiske påvirkningen øker ved stigende temperatur. Motstandsevnen til kunstfibre i forhold til kjemiske påvirkninger kan oppsummeres som følger: a) Polyaamid er resistente mot påvirkning av alkalis. De angripes imidlertid av mineralsyrer. b) Polyester er resistent mot mineralsyrer, men angripes av baser. c) Polypropylen angripes i mindre grad av syrer eller baser, og egner seg for bruksområder hvor det er påkrevd med høy motstandsevne mot kjemikalier (bortsett fra noen organiske løsemidler). d) Harmløse syre- eller baseopløsninger kan boli så koncentrert via fordampning at de fører til skader. Tilsmussede lastestroppper må straks tas ut av drift, spyles i kaldt vann og lufttørkes. Lastestroppen som er i samsvar med denne delen av den europeiske normen EN 12195 er egnet for bruk i følgende temperaturområder: a) -40 °C til +80 °C for polypropylen (PP) b) -40 °C til +100 °C for polyamid (PA) c) -40 °C til +120 °C for polyester (PES). Disse temperaturområdene kan endre seg i forhold til det kjemiske miljøet. I så fall må du innhente anbefalinger fra produsenten eller leverandøren. En forandring av omgivelsestemperaturen under transport kan påvirke styrken til lastestroppene. Strammingen til stroppen må kontrolleres når du kjører inn i varme områder. Lastestroppen som viser tegn til skade må ikke slenges bort, eller de må returneres til produsenten for reparasjon. Følgende punkter gjelder som tegn på skader: a) På lastestroppen (som ikke lenger må brukes): Sprekker, kutt, innsnitt og brudd i lastbærende fibre og sommer, deformasjon på grunn av varme. b) Beslagdeler og strammelementer: Deformasjon, sprekker, tydelige tegn på slitasje og korrosjon. Bare lastestroppen som ikke identifiseres via en etikett kan repareres. Hvis lastestroppen kommer i tilfeldig kontakt med kjemikalier, må den ikke brukes videre før du har forhørt deg med produsenten eller leverandøren. Pass på at lastestroppen ikke skades av kanten på lasten der den blir festet. Vi anbefaler at du kontrollerer stropene visuelt hver gang for og etter bruk. Bruk alltid tydelig merkede lastestroppper med lesbare etiketter. Lastestroppen må ikke overbelastes. Den maksimale håndkraften på 500 N (50 daN på etiketten: 1 daN ≈ 1 kg) kan bare påføres med én hånd. Ikke bruk mekaniske hjelpemidler som stenger eller hendler osv., bortsett fra hvis dette er en del av strammelementet. Ikke bruk sammenkjyttede lastestroppper. Unngå skader på etikettene ved å sørge for at de ikke er i nærheten av kanten på lasten, og helst unna lasten. Lastestroppene må beskyttes med beskyttelsesovertrekk og/eller kantbeskyttere slik at det ikke oppstår friksjon og slitasje eller skader fra last med skarpe kanter.

Przy wyborze i podczas stosowania pasów mocujących należy wziąć pod uwagę konieczną zdolność mocowania oraz rodzaj zastosowania i rodzaj mocowanego.

dwóch pasów mocujących do mocowania opasaniem i dwóch par pasów do mocowania ukośnego. Wybrany pas musi być zarówno wystarczająco mocny, jak i odpowiednio długi do danego zastosowania i mieć odpowiednią długość do danego sposobu mocowania. Aby zapewnić prawidłowe zamocowanie, należy uwzględnić poniższe zalecenia: Zamocowanie i usunięcie pasów mocujących należy zaplanować przed rozpoczęciem jazdy. W przypadku dłuższych podróży należy wziąć pod uwagę częściowy rozładunek. Liczbę pasów mocujących należy obliczyć zgodnie z normą prEN 12195-1:1995. Do opasania można stosować jedynie te systemy mocujące, które mają oznaczenie siły napięcia STF na etykiecie. Ze względu na różne zachowanie oraz z powodu zmiany długości pod obciążeniem nie wolno stosować różnych środków do mocowania tego samego ładunku (np. łańcuchów i pasów z włókien syntetycznych). W przypadku stosowania dodatkowych okuc i przyrządów do mocowania należy zwrócić uwagę, by pasowały one do pasa mocującego. Podczas korzystania z haków płaskich muszą one na całej szerokości leżeć w gardzieli haka. Otwieranie zamocowań: przed otworemi należy się upewnić, że ładunek stoi stabilnie także bez zabezpieczeń i nie przewróci się na osoby dokonujące wyladunku. W razie potrzeby należy umieścić na ładunku elementy chwytające potrzebne do dalszego transportu już wcześniej, aby zapobiec przewróceniu lub przeszyleniu się ładunku. Dotyczy to także stosowania elementów napinających umożliwiających bezpieczne usunięcie. Przed rozpoczęciem wyladunku mocowania muszą być na tyle poluzowane, by ładunek stał swobodnie. Podczas ladowania i wyładowywania należy zwracać uwagę na wszelkie niski wiszące przewody. Materiały, z których są wykonane pasy mocujące, wykazują się odpornością na działanie substancji chemicznych. Należy przestrzegać zaleceń producenta lub dostawcy, jeśli pasy mocujące mogą być narażone na działanie chemikaliów. Należy przy tym uwzględnić to, że skutki działania substancji chemicznych wrastają wraz ze wzrostem temperatury. Poniżej znajduje się zestawienie informacji dotyczących odporności włókien sztucznych na działanie substancji chemicznych: a) Poliamidy są odpornie na działanie zasad. Ulegają uszkodzeniom na skutek działania kwasów mineralnych. b) Polyester jest odporny na kwasy mineralne, ale nie na ługi. c) Polipropilen jest stosunkowo odporny na kwasy oraz ługi i nadaje się także do zastosowań, przy których wymagana jest wysoka odporność na chemikalia (wyjątkiem niektórych rozpuszczalników organicznych). d) Nieszkodliwe roztwory kwasów lub ługów mogą skutkować parowaniem stac się na tyle skoncentrowane, że powodują uszkodzenia. Zanieczyszczone pasy mocujące należy natychmiast wyłączyć z użytkowania, opłukać zimną wodą i wysuszyć na powietrzu. Pasy mocowania zgodne z tą częścią normy europejskiej EN 12195 nadają się do zastosowań w następujących zakresach temperatur: a) od -40 do +80°C w przypadku polipropylenu (PP) b) od -40 do +100°C w przypadku poliamidu (PA) c) od -40 do +120°C w przypadku poliestru (PES). Wymienione zakresy temperatur mogą ulec zmianie w zależności od warunków chemicznych. W takiej sytuacji należy pozyskać zalecenia producenta lub dostawcy. Zmiana temperatury otoczenia podczas transportu może wpływać na siłę taśmy pasa. Po dojechaniu do ciepłych regionów należy sprawdzić zdolność mocowania. Jeśli pasy mocujące wykazują oznaki uszkodzeń, należy wyłączyć je z użytkowania i przesyłać producentowi do naprawy. Jako objawy uszkodzeń należy traktować następujące symptomy: a) w przypadku taśm pasów (które należy wyłączyć z użytkowania): rysy, pęknięcia, nacięcia i zerwania we włóknach i szwach nośnych, deformacje na skutek działania przy wysokiej temperatury. b) w przypadku okuc i elementów napinających: deformacje, rysy, wyraźne ślady zużycia i korozji. Wolno naprawiać tylko te pasy mocujące, które mają etykiety identyfikacyjne. W razie przypadkowego kontaktu z chemikaliami należy wyłączyć pas z użytkowania i zasięgnąć informacji u producenta lub dostawcy. Należy zwrócić uwagę na to, aby krawędzie ładunku nie spowodowały uszkodzenia pasa, który go mocuje. Zaleca się regularne sprawdzanie wzrokowe przed każdym zastosowaniem i po zastosowaniu. Należy stosować jedynie pasy mocujące, które są czytelnie oznaczone i zaopatrzone w etykiety. Nie wolno przeciągać pasów mocujących: maksymalna siła ręczna wynosząca 500 N (50 daN na etykiecie; 1 daN ≈ 1kg) może być wywierana jedynie ręcznie. Nie wolno używać żadnych mechanicznych środków pomocniczych, takich jak drążki czy dźwignie, jeśli nie stanowią one części elementu napinającego. Nie wolno stosować pasów z suplami. Należy unikać uszkodzenia etykiet, umieszczając je z dala od krawędzi ładunku i w miarę możliwości z dala od ładunku. Taśmy pasów należy chronić przed tarciem i ścieraniem oraz uszkodzeniami powodowanymi przez ładunek z ostrymi krawędziami, stosując rękawy ochronne i/lub narożniki na krawędzie.

μεταφράσι από την πρωτοτυπεύουσα λήξη και τη συνέχεια αυτοφάντα για μάντες προσδοτεί την *Worlcon*.

λογούς σταθεροποίησας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον δύο ψάντες για πρόσδεση χαμηλά και δύο ψευδών για διαγώνια πρόσδεση. Ο επιλεγμένος ψάντας πρόσδεσης πρέπει να διαθέτει την καταλληλη αντοχή και μήκος για τον σκοπό χρησης. Επισής, το μήκος του θα πρέπει να είναι καταλληλο για τον επιλεγμένο τρόπο πρόσδεσης. Πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε η ορθή πρακτική πρόσδεσης: Ο σχεδιασμός της τοποθέτησης και απομάκρυνσης των ψάντων πρόσδεσης πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της πορείας. Το πλήθος των ψάντων πρόσδεσης πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με το πρότυπο prEN 12195-1:1995. Για την πρόσδεση χαμηλά πρέπει να χρησιμοποιηθούν μονάδων στην πρόσδεση που φέρουν τη σήμανση STF στην ετικέτα για πρόσδεση χαμηλά. Λόγω διαφορετικής συμπεριφοράς και μεταβολών του μήκους υπό φορτίο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν πρόσθια. Εάν χρησιμοποιηθούν πρόσθια διαφορετικά μέσα πρόσδεσης (π.χ. αλυσίδες και ψάντες πρόσδεσης από χημικές ίνες) για την πρόσδεση του ίδιου φορτίου. Εάν χρησιμοποιηθούν πρόσθια διαφορετικά μέσα πρόσδεσης, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτά ταιριάζουν με τον ψάντα πρόσδεσης. Κατά τη χρήση, οι επίπεδοι γάντζοι θα πρέπει να εφαρμόζουν σε όλο το πλάτος της επιφάνειας αγκύρωσης. Ανοιγμά της πρόσδεσης: Πριν από το άνοιγμα θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το φορτίο παραμένει σταθερό και χωρίς να είναι ασφαλισμένο και ότι δεν θα θέσει, λόγω πρόσθιας, σε κίνδυνο όσους ασχολούνται με την εκφόρτωση. Εάν χρειαστεί θα πρέπει να τοποθετηθούν στο φορτίο τα προβλεπόμενα μέσα συγκράτησης για την περαιτέρω μεταφορά, ώστε να αποτραπεί η πτώση ή/και ανατροπή του φορτίου. Αυτό ισχεί επίσης όταν χρησιμοποιούνται στοιχεία συγκράτησης, τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή απομάκρυνση. Πριν από την έναρξη της εκφόρτωσης, τα μέσα ασφάλισης θα πρέπει να λυθούν τόσο, ώστε το φορτίο να παραμένει ελεύθερο. Κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση θα πρέπει να δοθεί προσοχή τυχόν χαμηλές εναέριες καλωδώσεις. Αιλικά από τα οποία κατασκευάζονται οι ψάντες πρόσδεση, διαθέτουν διαφορετική αντοχή έναντι των χημικών επιδράσεων. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κατασκευαστή ή του προμηθευτή σε περίπτωση που οι ψάντες πρόσδεσης θα εκτεθούν σε χημικές ουσίες. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι επιπτώσεις από την χημική επίδραση αυξάνονται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Η αντοχή των συνθετικών ινών έναντι χημικών επιδράσεων συνοψίζεται παρακάτω: α) Τα πολυαμίδια είναι ανθεκτικά έναντι της δράσης αλκαλίων. Διαβρώνονται όμως από τα ανόργανα οξέα. β) Ο πολυεστέρας είναι ανθεκτικός στα ανόργανα οξέα, διαβρώνεται όμως από τα αλκαλικά διαλύματα. γ) Το πολυπροπυλένιο παρουσιάζει υψηλή αντοχή στα οξέα και τα αλκαλικά διαλύματα και είναι κατάλληλο για εφαρμογές, στις οποίες απαιτείται υψηλή ανθεκτικότητα έναντι χημικών ουσιών (εκτός από ορισμένους οργανικούς διαλύτες). δ) Τα ακίνδυνα διαλύματα που ξέρουν ή αλκαλίων μπορούν λόγω εξάτμισης να παρουσιάζουν τέτοια συγκέντρωση, ώστε να προκαλούν ζημιές. Οι λερώμένοι ψάντες πρόσδεσης πρέπει να αποσυρθούν αμέσως από τη χρήση, να πλυθούν με κρύο νερό και να στεγνωθούν στον αέρα. Οι ψάντες πρόσδεσης που συμμορφώνονται με αυτό το μέρος του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12195 είναι κατάλληλοι για χρήση στις εξακοντάεις περιοχές θερμοκρασίας α) -40°C έως +80°C για πολυαμίδιο (PP) β) -40°C έως +100°C για πολυεστέρα (PES). Αυτές οι περιοχές θερμοκρασίας μεταβάλλονται ανάλογα με το χημικό περιβάλλον. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσετε τις συστάσεις του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. Η μεταβολή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μπορεί να επηρέασε τη δύναμη που ασκείται στον ψάντα. Μετά την είσοδο σε θερμές περιοχές θα πρέπει να ελέγχεται η δύναμη πρόσδεσης. Οι ψάντες πρόσδεσης πρέπει να αποσυρθούν από τη χρήση ή να επιστραφούν για επισκευή στον κατασκευαστή, εάν παρουσιάζουν σημάδια ζημιών. Σημάδια ζημιάς μπορούν να επανεμφανίζονται: α) σε ψάντες (που πρέπει να αποσυρθούν από τη χρήση): ρωγμές, κοψίματα, αυλακώσεις και θραύσεις σε ίνες και ραφές που δέχονται φορτίο, παραμορφώσεις λόγω επιδράσης θερμότητας. β) Εξαρτήματα πρόσδεσης και στοιχεία συγκράτησης: παραμορφώσεις, ρωγμές, έντονα σημάδια φορδάρια και διάβρωσης. Επιτρέπεται να επισκευαστούν μόνο οι ψάντες επικέτης: α) σε ψάντες (που πρέπει να αποσυρθούν από τη χρήση): θραύσεις σε ίνες και ραφές που δέχονται φορτίο, παραμορφώσεις λόγω επιδράσης θερμότητας. β) Εξαρτήματα πρόσδεσης και στοιχεία συγκράτησης: παραμορφώσεις, ρωγμές, έντονα σημάδια φορδάρια και διάβρωσης. Εάν ο ψάντας έρθει τυχαία σε επαφή με χημικές ουσίες θα πρέπει να τον αποσύρετε αμέσως από τη χρήση και να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή. Πρέπει να βεβαιωθεί ότι στον ψάντα πρόσδεσης δεν έχουν προκληθεί ζημιές από τις ακμές του φορτίου, στο οποίο έχει τοποθετηθεί. Συστήνεται ο τακτικός οπικός έλεγχος πριν και μετά από τη διάρκεια χρήσης. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ψάντες πρόσδεσης που φέρουν ευανάγνωστες σημάνσεις και ετικέτες. Στους ψάντες δεν επιτρέπεται να ασκηθεί μόνο με το ένα χέρι. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μηχανικά βοηθητικά μέσα, όπως μοχλοί, βέργες κ.λπ., εκτός και αν αιτούνται την προστασία του στοιχείου συγκράτησης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ψάντες πρόσδεσης που είναι δεμένοι σε κόμπο. Πρέπει να αποτραπούν οι φθορές στις ετικέτες. Κρατήστε τις ετικέτες μακριά από τις ακμές του φορτίου και από το ίδιο το φορτίο, εάν αυτό είναι εφικτό. Οι ψάντες πρέπει να προστατεύονται από τις τριβές και από τις ζημιές που προκληθούν από φορτία με αιχμηρές ακμές. Τοποθετήστε καλύμματα προστασίας ή/και προστατευτικά γωνιών.

Bağlama kayışlarının sayısı prEN 12195-1:1995 doğrultusunda hesaplanmalıdır. Sadece, alçak bağlama için STF ile etkileşime giren yapılar, STF ile etkileşime giren yapıların 1/2'si olmalıdır.

**(2) Překlad originálního návodu k použití a bezpečnostních pokynů pro upínací pásy společnosti wolfcraft**

Při výběru a používání upínacích pásů je třeba zohlednit požadovanou upínaci silu, ale i způsob použití a druh upínovaného nákladu. Výběr ovlivňuje velikost, tvar a hmotnost nákladu, ale také zamýšleny způsob použití, prostředí při přepravě a druh nákladu. Z důvodu stability je třeba použít minimálně jeden pá upínacích pásů při upevnění shora dolů a dva páry upínacích pásů při diagonálním upevnění. Vybraný upinací pásky musí být pro daný účel použit dostatečně pevný i dlouhověký a z hlediska způsobu upevnění vykazovat správnou délku. Dodržujte základní pravidla při upínání: Připevnění a odstranění upínacích pásů si noplňujte před začátkem cesty. V případě delší cesty vezměte v úvahu možnou částečnou vykládání nákladu. Počet upínacích pásů vypočítejte podle normativu EN 12195-1:1995. Kroužkování do délky 100 cm je povolen pouze v případě, že je využíván s upínacím pásem CTE nebo s upínacím pásem CTE s vložkou. Z důvodu výšky hranice mezi upínacím pásem a nákladem je třeba upínací pásky upínat výškou 100 mm. Délka upínacích pásů je určena podle normativu EN 12195-1:1995.

upínacích prvků při upevňování je třeba dbát na to, aby byly vhodné pro daný upínací pás. Během použití musí ploché háky přiléhat svou zadní stranou k podkladu. V opačném případě mohou dojít k poškození upínacích prvků nebo k poškození podkladu.

pl. jogszabályok és szintetikus szálakból készült foglalkozásokról) nem használható ugyanakkor ténylegesítésre. A kiegészítő nyitás előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a rakomány biztosítás nélkül is biztosan helyezkedik és nem áll fenn a rakományba hozzájárulásból történő hirtelen lefolytatását. A kiegészítő nyitás előtt a rögzítésekkel azonban kell megalapítsa.

használ, amelyek lehetővé teszik a biztonságos eltavoltítást. A kirakodás megkezdése előtt a rögzítésekkel addig kell meglazítani, amíg a teher szabaddá nem válik. A ki- és berakodás során ügyni kell az alacsonyan logó felsőzeteket tavolságára. A rögzítőhevederek anyagainak ellenálló képessége van a kémiai behatásokkal szemben. Figyelembe kell venni a gyártó, vagy a beszállító megjegyzéseit abban az esetben, ha a rögzítőhevederek lehetséges kemikáliák lesznek kitéve. Ennek során figyelembe kell venni, hogy a kémiai hatások következményei nönenk az emelkedő hőmérséklettel. A szintetikus szálak ellenálló képességét a kémiai behatásokkal szemben a következőkben foglaljuk össze: a) A poliamidok ellenállnak a lúgok hatásának. Nem állnak ellen az aszázonban az ásványi savaknak, de nem áll ellen a lúgoknak. c) A polipropilén nagy mértékben ellenáll a savaknak és a lúgoknak és alkalmas a felhasználásra olyan esetekben, amikor kemikáliákkal szembeni (kivéve néhány organikus oldószer) nagy ellenálló képességre van szükség. d) Az ártalmatlan sav- vagy lúgoldatok a párolgásban közvetkezően koncentráldóhatnak olyan mértékben, hogy kárt okozzanak. A szennyezett rögzítőhevedereket azonnal üzemben kívül kell helyezni, kikell mosni hideg vízben és levegőn meg kell szárítani. Azok a rögzítőhevederek, amelyek megfelelnek az EN 12195 európai szabvány vonatkozó részének, a következő hőmérsékleti tartományokban tölténi használatra alkalmasak: -40°C-tól +80°C-ig polipropilén (PP); -40°C-tól +100°C-ig poliamid (PA); -40°C-tól +120°C-ig poliészter (PES). Ezek a hőmérsékleti tartományok a kémiai környezetből függően változnak. Ebben az esetben a gyártó vagy a beszállító javaslatait kell figyelembe venni. A környezeti hőmérséklet változása a szálakon bonyolódó erőt. Ellenőrizni kell a rögzítési erőt a melegebb régióba történő belépés után. Abban az esetben, ha a rögzítőhevederek sérülés jeleit mutatják, üzemben kívül kell helyezni azokat, vagy javítás céljából vissza kell küldeni a gyártónak. Sérülések jelei esetén a következő pontokra kell ügyni: a) hevederek esetén (amelyeket üzemben kívül kell helyezni): repedések, vágások, bemetszések és hasadékok a teherhordó szálakon és a varrásokon, hőhatás miatti deformációk; b) szerelvények és feszítő elemek: deformációk, repedések, kopás és korrozió erős jele. Csak olyan rögzítőhevedereket lehet megjavítani, amelyeken a címke azonosításul szolgál. Abban az esetben, ha a rögzítőheveder véletlenül kapcsolatba kerül kemikáliákkal, üzemben kívül kell helyezni és konzultálni kell a gyártóval vagy a beszállítóval. Ügyni kell arra, hogy a rögzítőheveder ne rongálódjon meg a rakomány szélén, amelyre a hevedert rögzítik. minden használat előtt és után javasolt a szemrevételezés. Csak olvashatóan megjelölt és címkével ellátott rögzítőhevedereket használjan. A rögzítőhevedereket nem szabad túlerhelni: 500 N maximális kezű erejét (50 daN a címkén; 1 daN ≈ 1 kg) csak egy kezzel lehet alkalmazni. Nem szabad mechanikus segédeszközök, pl. rudat vagy emelőt használni, kivéve, ha ezek a feszítőelem részei. Összecsomozott rögzítőhevedereket nem szabad használni. Úgy kell elkerülni a címkek megsérülését, hogy távol kell tartani a rakomány szélétől, és amennyiben lehetséges, a rakománytól is. Védőbevonatok és élvédők használatával kell óvni a hevedereket a súrlódástól, a kopástól, valamint az éles szélű rakomány által okozott sérülésektől.

**® Traducerea instrucțiunilor de utilizare originale și a indicațiilor de siguranță pentru chingile wolfcraft**

La selectarea și utilizarea chingilor trebuie ținut cont de forța de strângere necesară precum și de modul de utilizare și tipul de încărcătură care trebuie fixată. Alegerea corectă este determinată de mărime, formă și greutatea încărcăturii dar și de modul de utilizare vizat, de mediul de transport și de tipul încărcăturii. Din motive de stabilitate trebuie utilizat cel puțin două chingi pentru a podesa și două perechi de chingi pentru fixarea diagonală. Chinga selectată trebuie să fie suficient de rezistentă dar și suficient de lungă pentru a fi corespunzătoare tipului de fixare intenționat. Se vor respecta întotdeauna normele de fixare recunoscute: Montarea și îndepărțarea chingilor se va planifica înainte de începerea cursei. În timpul unei curse mai lungi se va ține cont și de desărcările parțiale. Numărul de chingi se va calcula conform prEN 12195-1:1995. Pot fi utilizate doar sisteme de chingi dimensionate pentru fixarea la podesa și inscripționate cu STF pe etichetă. Din cauza comportamentului diferit și din cauza dilatației longitudinale în condiții de încărcare, nu este permisă utilizarea unor mijloace de fixare diferențiate (de ex. lanțuri și chingi din fibre chimice) pentru fixarea același sarcini. La utilizarea unor elemente de feronerie și dispozitive suplimentare de fixare se va avea grija ca acestea să fie compatibile cu chinga. În timpul utilizării, pe suportul cărligului se vor plasa cărlige plate cu aceeași lățime. Deschiderea sistemului de fixare cu chingi: înainte de deschidere trebuie să vă asigurați că încărcătura are stabilitate chiar și fără sistemul de chingi și că nu va pune în pericol prin cădere personalul desărcător. Dacă este necesar, mijloacele de ridicare prevăzute pentru transportul ulterior vor trebui montate în prealabil pe încărcătură, pentru a preveni căderea și/sau bascularea încărcăturii. Acest lucru se aplică și în cazul în care se utilizează elemente de tensionare care asigură îndepărțarea în siguranță. Înainte de începerea desărcării sistemelor de fixare trebuie să fie liberă. În timpul încărcării și desărcărării se va ține cont de apropierea evenimentelor conduce suspendate pe tavani. Materialele din care sunt confecționate chingile sunt rezistente la substanțe chimice. A se respecta indicațiile producătorului sau furnizorului în cazul în care chingile sunt expuse eventual la substanțe chimice. Se va ține cont de faptul că efectele substanțelor chimice sunt amplificate în condiții de creștere a temperaturii. Rezistența fibrelor sintetice față de acțiunea substanțelor chimice este rezumată în cele ce urmează: a) Poliamidele sunt rezistente la acțiunea substanțelor alcaline. Ele sunt însă atacate de acizii minerali, însă este recomandat să se folosească de baze. c) Polipropilena este mai rezistentă la acizi și baze și este adecvată pentru aplicații, care necesită rezistență sporită față de chimice (cu excepția unor solvenți organici). d) Soluțiile infinoase de acizi și baze pot deveni foarte concentrante prin evaporare, astfel încât cauzează daune. Chingile contaminate trebuie scăse imediat din funcțiune, spălate cu apă rece și uscate cu aer. Chingile în conformitate cu această parte a normei europene EN 12195 sunt adecvate pentru utilizarea în următoarele intervale de temperatură a) -40 °C până la +80 °C pentru polipropilenă (PP) b) -40 °C până la +100 °C pentru poliamidă (PA) c) -40 °C până la +120 °C pentru poliester (PES). Aceste intervale de temperatură se pot modifica în funcție de mediul chimic. În acest caz se va ține cont de recomandările producătorului sau furnizorului. O modificare a temperaturii ambiante în timpul transportului poate influența forța în chinga testată. Forța de prindere se va verifica la intrarea în regiuni mai calde. Chingile trebuie scoase din funcțiune sau returnate producătorului pentru reparații, în cazul în care acestea prezintă semne de deteriorare. Următoarele puncte trebuie luate în considerare la apariția semnelor de deteriorare: a) la chingile testate (care trebuie scoase din funcțiune): Fisuri, tăieturi, creșături și rupturi în fibre și cusăturile portante, deformări sub influența căldurii. b) la feronera de capăt și elementele de tensionare: Deformări, fisuri, semne clare de uzură și coroziune. Pot fi reparate doar acele chingi care prezintă etichete pentru identificare. În cazul unui contact accidental cu chimicale, chinga trebuie scoasă din funcțiune și trebuie consultat producătorul sau furnizorul. Se va avea grija ca respectiva chingă să nu fie deteriorată de muchiile încărcăturii pe care aceasta este plasată. Se recomandă examinarea vizuală periodică înainte și după fiecare utilizare. Se vor utiliza doar chingile marcate vizibil și prevăzute cu etichete. Se interzice supraîncărcarea chingilor: forță maximă manuală 500N (50 daN pe etichetă; 1 daN ≈ 1 kg) poate fi aplicată doar cu o singură mâna. Se interzice utilizarea mijloacelor auxiliare mecanice precum barele sau chingile, cu excepția cazului în care acestea fac parte integrantă din elementul de tensionare. Se interzice utilizarea chingilor înodate. Se va evita deteriorarea etichetelor, acestea trebuie să fie ferite de muchiile încărcăturii și, dacă este posibil, chiar de încărcătură. Chingile testate se vor proteja împotriva frecării și rostărilor precum și împotriva deteriorării de către încărcături cu muchii ascuțite prin utilizarea unor manșoane de protecție și/sau unor protecții pentru muchii.

**® Упътване за употреба и указания за безопасност за ремъци за закрепване на wolfcraft**

При избора и употребата на ремъци за закрепване трябва да се вземат под внимание необходимата сила на стягане, както и начинът на употреба и видът на товара за закрепване. Изборът се определя от размера, формата и теглото на товара, а така също и от предвидения начин на употреба, транспортната обстановка и вида на товара. За осигуряване на

стабилността на товара да се използва минимум два ремъка за напречно укрепване на товара върху фундамента и два чифта ремъци преди пътуване планирайте поставянето и свалянето на ремъците за закрепване. По време на по-дълго пътуване вземайте пристигащия посочен от СТЗ от този пункт.

Етикет е посочено STF за такова укрепване. Не е позволено използването на различни средства за укрепването на един и същ товар (напр. вериги за закрепване и ремъци за закрепване от химически влакна) поради различията в действие и промяна в дължините. Използваните допълнителни принадлежности и приспособления за закрепване трябва да съответстват на ремъка за закрепване. При употребата куките трябва да лежат по цялата ширина в основата на куката. Отваряне на крепежа: преди отварянето трябва да се уверите, че товарът стои стабилно и без подсигуряване и не представлява опасност за разтоварващия поради падане. Ако е необходимо, към товара предварително трябва да се поставят предвидените за транспортирането сапани, за да се предотврати падане и/или обръщане на товара. Това се отнася и за случаите, когато се използват затягащи елементи, които позволяват сигурно отстраняване. Преди началото на разтоварването крепежните елементи трябва да са разхлабени дотолкова, че товарът да стои свободно. По време на товаренето и разтоварването трябва да се внимава за всякакви ниско висящи въздушни проводници наблизо. Материалите, от които са произведени ремъците за закрепване, имат различна устойчивост на химически въздействия. Спазвайте указанията на производителя или доставчика, ако има вероятност ремъците за закрепване да бъдат изложени на химикали. В такива случаи трябва да имате предвид, че ефектът от химическо въздействие се увеличава с повишаването на температурата. Устойчивостта на изкуствени влакна към химически въздействия е обобщена, както следва: а) Полиамидите са устойчиви на въздействието на основи. Те обаче се разлягат от минерални киселини. б) Полиестерът е устойчив на минерални киселини, но се разяжда от основи. в) Полипропиленът се разляга слабо от киселини и основи и е подходящ за приложения, при които се изисква висока устойчивост към химикали (освен някои органични разтворители). г) Вследствие на изпарение безвредни разтвори на киселини и основи могат да достигнат такава концентрация, че да причинят повреди. Замърсени ремъци за закрепване трябва веднага да се изведат от употреба, да се измият със студена вода и да се изсушат на въздух. Ремъци за закрепване съответствие с тази част на европейския стандарт EN 12195 са подходящи за употреба в следните температурни диапазони: а) от -40 °C до +80 °C за полипропилен (PP); б) от -40 °C до +100 °C за полиамид (PA); в) от -40 °C до +120 °C за полиестер (PES). Тези температурни диапазони могат да се променят в зависимост от химическата среда. В този случай трябва да се спазват препоръките на производителя или доставчика. Промяна на околната температура по време на транспортиране може да повлияе върху силата в ремъците. Силата на стягане трябва да се провери след навлизане в топли райони. Ако има признания за повреди на ремъците за закрепване, те трябва да се извадят от употреба или да се върнат на производителя за ремонт. Следните точки трябва да се разглеждат като признания за повреди: а) при ремъци (които следва да се извадят от употреба): цепнатини, разрези, резки и скъсвания на носещите влакна и шевове, деформации поради топлинно въздействие. б) Принадлежности и затягащи елементи: деформации, пукнатини, силни признания за износване и корозия. Ремонт може да се извърши само на ремъци за закрепване, които имат етикети за идентификация. Ако се стигне до случаен контакт с химикали, ремъкът за закрепване трябва да се извади от употреба и да се отправи за изпитване към производителя или доставчика. Трябва да се внимава ремъкът за закрепване да не се повреди от ръбовете на товара, към които се закрепва. Препоръчва се редовна визуална проверка преди и след всяка употреба. Да се използват само ремъци за закрепване с четлива маркировка и етикети. Ремъците за закрепване не трябва да се претоварват: максималната ръчна сила от 500 N (50 daN върху етикета; 1 daN ≈ 1 kg) трябва да се прилага само с едната ръка. Не може да се използват механични помощни средства, като щанги, лостове и др., освен ако не са част от затягащия елемент. Не може да се използват навързани ремъци за закрепване. Трябва да се предотвратяват повреди по етикетите, като се държат на разстояние от ръбовете на товара, при възможност и от самия товар. Ремъците трябва да се предпазват от триене и износване, както и от повреди от товари с остро ръбове, като се използват защитни калъфи и/или протектори за ръбове.

Dopušteno je upotrebljavati samo one stezne sisteme koji su namenjeni za stezanje u donjem dijelu STE, što je naznačeno na mapi.

Dopušteno je upotrebljavati samo one stezne sustave koji su namijenjeni za stezanje u donjem dijelu STI, što je naznačeno na oznaci. Zbog različitog ponašanja i izmjena u duljinu pod utjecajem opterećenja, ne smiju se upotrebljavati različita sredstva za stezanje istog tereta. U slučaju upotrebe dodatnih okova i naprava za stezanje potrebno je prilikom stezanja paziti na to da odgovaraju uz steznu traku. Tijekom upotrebe ravne kuke moraju cjelokupnom težinom nalijegati na podlogu. Otvaranje pričvršćenja: prije otvaranja provjerite li teret i dalje stabilno bez pričvršćenja, bez opasnosti od pada na osobu koja obavlja istovar. Ako je potrebno, za daljnji transport treba već prije postaviti predviđene pričvršće elemente na teret kako bi se spriječio pad i/ili prevrtanje tereta. To je slučaj ako se upotrebljavaju stezni elementi koji omogućuju sigurno uklanjanje. Prije početka istovara pričvršćenja moraju biti otpuštena dovoljno da teret stoji slobodno. Tijekom utevara i istovara treba obratiti pažnju na blizinu eventualnih niskoučinkovitih mreža. Materijali od kojih su napravljene stezne trake otporni su na kemijske utjecaje. Potrebno je pridržavati se uputa proizvođača ili dobavljača ako postoji vjerojatnost da će stezne trake biti izložene kemikalijama. Pritom treba uzeti u obzir da se učinici kemijskih utjecaja pojačavaju pri višim temperaturama. Podaci o otpornosti sintetičkih vlakana na kemijske utjecaje navedeni su u sažetu u nastavku: a) Poliamidi su otporni na utjecaj alkala. Na njih međutim utječu mineralne kiseline, ali ne i na lužine. b) Polyester je otporan na mineralne kiseline, ali ne i na lužine. c) Polipropilen je uvelike otporan na kiseline i lužine te je izrazito prikladan za upotrebu pri kojima je potrebna velika otpornost na kemikalije (osim nekih organskih otapala). d) Bezopasne kisele ili lužne otopine mogu isparavanjem postati koncentrirane da mogu izazvati oštećenja. Onečišćene stezne trake treba odmah ukloniti, oprati hladnom vodom i osušiti na zraku. Stezne trake koje su u skladu s ovim dijelom europske norme EN 12195 prikupljene su za upotrebu u sljedećim temperaturnim rasponima: a) -40 °C do +80 °C za polipropilen (PP) b) -40 °C do +100 °C za poliamid (PA) c) -40 °C do +120 °C za polyester (PES). Ti se temperaturni rasponi mogu mijenjati ovisno o kemijskom okruženju. U tom slučaju treba se pridržavati preporuka proizvođača ili dobavljača. Promjena temperaturnog okruženja tijekom transporta može utjecati na silu trake. Nakon ulaska u topla područja treba provjeriti silu stezanja. Stezne trake moraju se ukloniti ili vratiti proizvođaču na servisiranje ako pokazuju znakove oštećenja. Sljedeće se točke smatraju znakovima oštećenja: a) kod remenja (koje treba ukloniti): puknuća, proze, urezi i lomovi u vlaknima i šavovima koji nose opterećenje, izobličenja zbog utjecaja topline. b) kod okova i steznih elemenata: izobličenja, puknuća, jaki znakovi istrošenosti i korozije. Smiju se servisirati samo stezne trake koje imaju identifikacijske oznake. Ako dođe do slučajnog kontakta s kemikalijama, steznu traku treba ukloniti i posavjetovati se s proizvođačem ili dobavljačem. Pazite da se stezna traka ne ošteti o rubove tereta na koji je postavljena. Preporučuje se provođenje redovitih vizualnih kontrola prije i nakon svake upotrebe. Smiju se upotrebljavati samo stezne trake koje imaju čitljive oznake. Stezne trake ne smiju se preopteretiti: maksimalna fizička sila od 500 N (50 daN na oznaci; 1daN ≈ 1kg) smije se postaviti samo jednom rukom. Ne smiju se upotrebljavati mehanička pomagala, kao što su šipke ili poluge i sl., osim ako nisu dio steznog elementa. Zapetljane stezne trake ne smiju se upotrebljavati. Potrebno je spriječiti oštećenja oznaka tako što ih se drži podalje od rubova tereta i, po mogućnosti, od tereta. Trake treba zaštititi od trenja i oštećenja od tereta s oštrom rubovima s pomoću zaštitnih navlaka i/ili elemenata za zaštitu rubova.