

## INSTRUCȚIUNI DE TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

### CHERESTEA DE RASINOASE

Piese de cherestea sunt supuse permanent riscurilor de deteriorare prin deformare (curbare), crapare, loviri mecanice sau degradare datorită condițiilor de mediu (umiditate, curent de aer, atac ciuperci/insecte), etc. Evitarea acestor riscuri presupune acordarea unei atenții sporite permanente cu responsabilități atât pentru producător cât și pentru distribuitor sau clientul final.

#### 1. CONDITII AMBALARE – LIVRARE – TRANSPORT

Producătorul are obligația de a executa și livra produsul conform standardului dimensional și de calitate convenit și trebuie să ia toate măsurile ca marfa să ajungă în depozitul distribuitorului în cele mai bune condiții.

Livrarea marfii se face ambalat, protejat, paletizat în stive consolidate sau după caz singular în funcție de comandă.

Încărcarea și transportul marfii se face doar cu mijloace auto corespunzătoare și în condiții de siguranță deplină. Conducătorii auto au obligația pe durata transportului de a asigura întreaga încărcătură cu chingi speciale de ancorare în camioane acoperite.

#### 2. CONDITII DESCARCARE – MANIPULARE - STOCARE

Operațiunile de încărcare - descărcare se fac cu ajutorul utilajelor de încărcare-stivuire, specifice acestor operații, utilizate de personal calificat care vor acorda o atenție deosebită atât condițiilor de securitate a muncii cât și manevrelor efectuate pentru evitarea deteriorării marfurilor manipulate.

Se interzic operațiuni de încărcare – descărcare a stivelor cu greutate totală mai mare decât capacitatea de ridicare a utilajului folosit.


Elementele de cherestea pot fi manipulate manual cu ajutorul a două persoane care se vor poziționa la capetele stivei. Se interzice staționarea sau trecerea persoanelor pe lângă părțile laterale a stivelor nelegate datorită riscului de accidentare prin căderea necontrolată a pieselor de cherestea.

#### 3. CONDITII TRANSPORT – DEPOZITARE

Depozitarea în siguranță a stivelor de cherestea se face pe suprafețe plane orizontale, în spații special amenajate, cu respectarea condițiilor de siguranță cât și a păstrării condițiilor de calitate. Marfa livrată este uscată iar umiditatea ridicată a spațiului de depozitare poate afecta negativ condițiile calitative.

Se evita strict depozitarea în mediile umede.

Depozitarea în afara spațiilor acoperite se face cu luarea de măsuri privind acoperirea și protejarea marfii în totalitate împotriva intemperiilor, daunătorilor biologici, raze solare.



Se recomanda depozitarea stivelor supapuse una peste alta max. 3 buc doar daca sunt respectate conditiile de stabilitate. In cazul valorificarii maxime a spatiului de depozitare este posibil suprapunerea de 5 stive doar prin alaturarea a doua randuri si consolidarea stivuirii folosind rigle de legatura.

Se interzice depozitarea sub linii de curent electric sau fara a lua masuri de siguranta impotriva fortei vantului.

#### 4. INSTRUCTIUNI DE PUNERE IN OPERA

Punere in opera trebuie facuta de personal calificat care va respecta normativele tehnice, specificatiile tehnice din proiectele avizate sau a altor instructiuni privind calculele de rezistenta.

Defectele de structura ale lemnului care pot afecta rezistenta piesei de cherestea se vor inlatura prin operatiuni de spintecare/retezare/rindeluire.

Producatorul pune la dispozitie produsul conform si nu isi asuma responsabilitati generate de nerespectarea recomandarilor de mai sus sau a unui montaj defectuos.

Aprobat,

Ing. Gabriela Iorgoaea

