

Kat.-Nr. 30.5046.02

Thermo-higrometru digital

Vă mulțumim că ați ales acest dispozitiv de la TFA.

Înainte de a lucra cu aparatul:

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Respectând instrucțiunile de utilizare, veți evita, de asemenea, să deteriorați aparatul și să vă compromiteți drepturile legale de a solicita despăgubiri pentru defecte cauzate de o utilizare necorespunzătoare.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare. De asemenea, nu suntem răspunzători pentru valorile măsurate incorect și pentru consecințele care pot rezulta din acestea.

Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță!

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur!



Pentru siguranța dumneavoastră:

- Nu utilizați aparatul în alt mod decât cel indicat în instrucțiuni.
- Nu este permisă repararea, transformarea sau modificarea neautorizată a aparatului.



Atenție!

Pericol de vătămare:


- Nu lăsați aparatul și bateriile la îndemâna copiilor.
- Părțile mici pot fi înghițite de copii (sub trei ani).
- Bateriile conțin acizi dăunători și pot pune în pericol viața dacă sunt înghițite. În cazul în care o baterie a fost înghițită, aceasta poate duce la arsuri interne grave și la deces în 2 ore. Dacă bănuieți că o baterie a fost înghițită sau a pătruns în corpul dumneavoastră, solicitați imediat asistență medicală.
- Nu aruncați bateriile în foc, nu le scurtcircuitați, nu le dezasamblați și nu le reîncărcați. Pericol de explozie!
- Pentru a evita scurgerea bateriei, bateriile slabe trebuie înlocuite cât mai curând posibil. Nu utilizați niciodată baterii vechi și noi în același timp sau baterii de tipuri diferite.
- Dacă o baterie s-a scurs, evitați contactul cu pielea, ochii și membranele mucoase. Dacă este necesar, clătiți imediat zonele afectate cu apă și consultați un medic.
- Fiți atenți la polaritatea corectă atunci când introduceți bateriile. Scoateți bateriile dacă nu aveți de gând să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp.



Note importante privind siguranța produsului!

- Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme, vibrații și șocuri.
- Curățați aparatul cu o cârpă moale, ușor umedă. Nu folosiți materiale abrazive sau solvenți!
- unitatea este potrivită numai pentru funcționarea în interior. Protejați împotriva umidității!

Componentele principale ale aparatului



Afișare

- A1 Simbol de pericol de mucegai
- A2 Indicator zonă de confort
- A3 Afișare grafică a curbei umidității din ultimele 12 ore.
- A4 Temperatura / punctul de rouă în °C/°F
- A5 Valori maxime
- A6 Alarma de umiditate cu limite superioare și inferioare
- A7 Valorile cele mai scăzute
- A8 Umiditatea în %.
- A9 Simbolul bateriei

Butoane

- B1 Tasta DEW POINT / ALERT SET
- B2 Tasta ALERTĂ ON OFF
- B3 Tasta °C/°F / ▼ -
- B4 Tasta MAX.MIN / ▲ -

Carcasă

- C1 Tasta pentru senzori
- C2 Lumină de avertizare
- C3 Ochi de suspendare
- C4 Suport (rabatabil)
- C5 Compartimentul pentru baterii

Punerea în funcțiune

- Deschideți compartimentul pentru baterii al unității.
- Introduceți două baterii noi de 1,5 V AAA cu polaritate corectă.
- Toate segmentele sunt afișate pentru scurt timp. Temperatura și umiditatea măsurate apar pe afișaj.
- Închideți din nou compartimentul pentru baterii.

Funcționare

Aparatul iese automat din modul de setare dacă nu este apăsată nicio tastă timp de mai mult de 10 secunde.

Afișarea temperaturii

Apăsați butonul °C/°F pentru a selecta între °F (Fahrenheit) sau °C (Celsius) ca afișaj al temperaturii.

Punct de rouă

În modul normal, apăsați tasta DEW POINT pentru a comuta între punctul de rouă (afișajul DEW POINT) și afișajul normal al temperaturii.

Valori maxime și minime

- Apăsați tasta MAX.MIN.
- Pe afișaj apare MAX.
- Apar cele mai mari valori măsurate de la ultima resetare.
- Apăsați din nou tasta MAX.MIN.
- Pe afișaj apare MIN.
- Sunt afișate cele mai mici valori măsurate de la ultima resetare.
- Pentru a reveni la afișajul cu valorile curente, apăsați din nou tasta MAX.MIN.

Resetarea la valorile curente

- Apăsați și mențineți apăsată tasta MAX.MIN atunci când sunt afișate valorile maxime sau minime pentru a șterge valorile.

Afișarea umidității pe 12 ore și a nivelului de confort

Afișajul arată grafic, pe o axă de timp de 12 ore, ce valori medii au fost atinse și nivelul de confort corespunzător al climatului interior.

Valorile umidității relative sunt afișate într-o grilă de la 20 la 90 %.

De la 65 %rh există riscul apariției mucegaiului.

KOMFORTSTUFE	RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT
ZU FEUCHT	81...90 %
FEUCHT	61...80 %
KOMFORT	41...60 %
TROCKEN	31...40 %
ZU TROCKEN	20...30 %

Funcția de alarmă pentru pericol de mucegai

- Dacă umiditatea crește peste 65 %, apare  și clipește o lumină roșie de avertizare.
- Apăsați orice butonul pentru a opri lumina de semnalizare.
-  rămâne pe afișaj până când umiditatea măsurată se situează sub umiditatea setată.

Pentru a modifica limita de alarmă de la 65%, urmați pașii de mai jos:

- Apăsați și mențineți apăsată butonul °C °F ▼ până când  și valoarea umidității luminează intermitent.
 - Utilizați butonul ▼ sau ▲ pentru a seta limita de alarmă dorită (60, 65, 70 sau 75% rh).
- Apăsați și mențineți apăsat butonul °C °F ▼ timp de 3 secunde pentru a confirma introducerea.

Setați alarma de umiditate

- Apăsați și mențineți apăsată tasta SET până când  apare.
- Valoarea umidității și  clipul.
- Setati limita superioară dorită în pași de 5% cu butonul ▼ sau ▲.
- Apăsați din nou butonul SET.
- Valoarea umidității și  clipul.
- Setati limita inferioară dorită în pași de 5% cu butonul ▼ sau ▲.
- Confirmați cu butonul SET.
- Apăsați butonul ALERT ON OFF în modul normal pentru a activa funcția de alarmă.
-    apare pe afișaj.
- În caz de alarmă, se va activa  și simbolul corespunzător și LED-ul roșu de semnalizare se aprinde.
- Apăsați orice buton pentru a opri lumina de semnalizare.
-  și simbolul continuă să clipească până când umiditatea măsurată se încadrează din nou în limitele de alarmă.
- Opriți alarma prin apăsarea butonului ALERT ON OFF.

Instalarea și fixarea unității

- Cu suportul din spate, aparatul poate fi montat (rabatabil la 45°) sau fixat la perete cu ajutorul ochiului de suspendare din spate.

Schimbarea bateriei

De îndată ce apare simbolul bateriei, vă rugăm să schimbați bateriile din aparat.

Date tehnice

Domeniul de măsurare a temperaturii	0 °C... 50 °C (32 °F ...122 °F)
Afișare LL.L /HH.H	Temperatura în afara domeniului de măsurare
Domeniul de măsurare a umidității	20 ... 95%
Precizia temperaturii	+/- 1 °C de la 0...+40 °C; altfel +/- 2 °C
Temperatura de rezoluție	0,1 °C
Precizia umidității	+/- 5% de la 40...80%; altfel +/- 8%
Rezoluția umidității	1 %
Sursa de alimentare	2 x 1,5 V AAA (Bateriile nu sunt incluse)
Dimensiune	86 x 21 (58) x 120 mm
Greutate	98 g (Numai unitatea)

Eliminarea

Acest produs și ambalajul au fost fabricate folosind materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate. Acest lucru reduce deșeurile și se protejează mediul înconjurător.

Eliminați ambalajele într-un mod ecologic prin intermediul sistemelor de colectare stabilite.



Eliminarea aparatului electric

Scoateți din aparat bateriile și bateriile reîncărcabile care nu sunt instalate permanent și aruncați-le separat.

Acest aparat este etichetat în conformitate cu Directiva UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE).

Acest produs nu trebuie să fie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul este obligat să predea dispozitivul vechi pentru o eliminare ecologică la un punct de colectare desemnat pentru eliminarea dispozitivelor electrice și electronice. Returnarea este gratuită. Respectați reglementările în vigoare!



Eliminarea bateriilor

Bateriile și bateriile reîncărcabile nu trebuie aruncate niciodată la deșeurile menajere.

Acestea conțin poluanți care pot dăuna mediului și sănătății dacă sunt eliminate în mod necorespunzător.

În calitate de consumator, sunteți obligat prin lege să ne returnați bateriile și bateriile reîncărcabile uzate la comercianții cu amănuntul sau la punctele de colectare corespunzătoare pentru a le elimina în mod ecologic, în conformitate cu reglementările naționale sau locale. Returnarea este gratuită. Denumirile pentru poluanții conținuți sunt: Cd=Cadmium, Hg=Mercur Pb=Plumb.

Aceste instrucțiuni sau extrase din acestea pot fi publicate numai cu acordul TFA Dostmann. Datele tehnice sunt corecte în momentul tipăririi și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Puteți găsi cele mai recente date tehnice și informații despre produsul dvs. pe pagina noastră de pornire, introducând numărul articolului în câmpul de căutare.

www.tfa-dostmann.de

Email: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania