






Acoperiți pielea expusă.
Când lucrați în zone neaerisite,
purtați mască de față
de unică folosință.



Clătiți cu apă rece înainte de spălare




Curățați zona folosind un echipament de aspirare



Ventilați zona de lucru dacă este posibil



Deșeurile trebuie eliminate conform reglementărilor locale



Purtați ochelari de protecție atunci când lucrați deasupra capului