



Pericol de ranire prin injectare

- Aparatele airless dezvoltă presiuni de pulverizare foarte mari.
- În caz de vătămare a pielii prin materiale de acoperire sau solvenți, consultați un medic imediat pentru tratament rapid și de specialitate. Informați medicul despre materialul de acoperire sau solventul utilizat.



Pericol iminent

- Purtați echipament pentru respirație. Vaporii de vopsea și solvenții dăunează sănătății
- Nu utilizați aparatul cu substanțe inflamabile/în spații de lucru care sunt acoperite de reglementări privind protecția împotriva exploziilor/focuri deschise/incarcatura electrostatica
- Nu este permis ca vaporii care conțin solvenți să fie în apropierea aparatului (interior)
- Vaporii de solvenți nu trebuie suflați către aparat (exterior)
- Atunci când curățați aparatul cu solvenți, solventul nu trebuie pulverizat sau pompat înapoi în cutii cu deschideri mici/nu curățați aparatul și accesoriile cu solvent inflamabil.
- Pericol de electrocutare dacă apa penetrează aparatul.
- Nu folosiți materiale inflamabile în scopul curățării.
- Înainte de a întreprinde orice lucrare la aparat, eliberați presiunea și deconectați cablul de curent de la priză
- Întotdeauna purtați ochelari de protecție când reparați pompa.



Indica sfaturi pentru utilizare și alte informații deosebit de utile.

- Pentru siguranța în funcționare și durabilitate utilizați piese originale Wagner
- Utilizați materiale potrivite



Folosiți o protecție adecvată pentru urechi în timpul lucrului



Folosiți o protecție adecvată pentru respirație în timpul lucrului



Folosiți mâini adecvate în timpul lucrului



Citiți toate instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea lor poate duce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave. Termenul de "unealtă electrică" folosit mai jos se referă atât la sculele electrice alimentate la rețeaua electrică, cât și la scule electrice cu acumulator.