

FIȘĂ TEHNICĂ



Denumire produs: Mănuși de protecție GOTI DCT


Descriere: Mănuși confecționate din piele de capră în palmă și dosul din țesătură trinda cu degetul arătător din piele, manșetă elastică din tricot, grosime de piele 0.7-0.9 mm cusută cu ață de poliester. Mărimi: 7-10.

Domeniul de utilizare: Auto, logistică, transport, telecomunicații etc.

Sunt potrivite împotriva riscurilor mecanice – cat. II, unde riscurile din zona încheieturii mâinii utilizatorului au fost evaluate și considerate neglijabile. Aceste mănuși corespund normelor tehnice indicate. Producătorul nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului. O

evaluare a riscului pentru a determina dacă aceste mănuși sunt adecvate pentru aplicarea dorită ar trebui să aibă loc înainte de utilizare.

Rezultatele testelor împotriva riscurilor mecanice conform EN 388:2016:

Simbol	Niveluri de performanță	Rezultat	Proprietăți mecanice	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
388:2016	Rezistență la abraziune	1	Abraziune (Cicluri)	100	500	2000	8000	
 1111X	Rezistență la tăiere cu lama	1	Tăiere (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
	Rezistență la sfâșiere	1	Sfâșiere (Newton)	10	25	50	75	
	Rezistență la perforare	1	Perforare (Newton)	20	60	100	150	
	Rezistență la tăiere TDM	X	Forța de tăiere (Newton)	A >2, B >5, C >10, D >15, E >22, F >30				

Notă: În marcajul produsului "X" înseamnă că nu a fost efectuat nici un test TDM Cut pe acest produs.

Nivelul de performanță declarant mai sus a fost evaluat în zona palmei în starea inițială.

Conformitatea cu cerințele esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 a mănușii de protecție a fost verificată prin utilizarea următoarelor standarde armonizate:

- Standard European armonizat EN 420:2011 (EN 420:2003+A1:2009), "Mănuși-cerințe generale";
- Standard European armonizat EN 388:2016, "Mănuși de protecție împotriva riscurilor minime."

Atenție: Mănușile nu trebuie utilizate în cazul în care există riscul ca acestea să fie prinse de piese în mișcare ale utilajelor. Folosiți întotdeauna mănuși de dimensiunea corectă și examinați starea lor înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși purtate sau deteriorate.

Transport și depozitare: Transportul se face în pungi de plastic sau în ambalajul original, este necesar să le păstrați în condiții uscate, răcoroase și departe de lumina directă a soarelui.