

DISPOSITIV
PERFORAT CAPACE

MAXIMUM TASTE
MINIMUM WASTE

MAXIMUM TASTE
MINIMUM WASTE

DISPOSITIV
PERFORAT CAPACE

6



ÎNVÂRTIȚI
DE APROX. 12x

7



DEȘURUBAȚI B

8




ÎMPINGEȚI A

9



INTRODUCEȚI
STOPPER

10



ÎNDEPĂRTAȚI METALUL
TĂIAT DE LA A ȘI B

SCANEAZĂ QR
PENTRU INSPIRAȚIE
& REȚETE



hello@airtender.com
www.airtender.com

airtender

airtender

ZERO DEȘEURI
ÎN 10 PAȘI

1



CENTRU

2



APASĂ ÎN JOS

3



ÎNDEPĂRTEAZĂ B

4



NU ÎNDEPĂRTAȚI A

5



ÎNȘURUBEAZĂ B
PE A

SCANEAZĂ QR PENTRU
VIDEO DEMO



DISPOZITIV
PERFORAT