



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
TOPOR FORJAT TIP ROMANESC

1. Verificarea toporului inainte de utilizare:

- Verifica lama: Asigură-te că lama este ascuțită, fără fisuri sau defecte. O lama neascutita va fi mai greu de utilizat si poate fi periculoasa.
- Verifica manerul: Asigură-te că manerul este intact, fara crapaturi sau ruperea. Un maner deteriorat poate duce la accidente.

2. Pregătirea zonei de lucru:

- Alege o zona stabila si nivelata pentru a lucra. Asigura-te ca nu sunt obstacole sau persoane in apropiere.
- Daca tai lemne, asigura-te ca acestea sunt bine fixate si nu vor aluneca in timpul loviturilor.

3. Tehnica corecta de utilizare:

- Prinde toporul corect: Pune o mana la capatul manerului si cealalta mai aproape de lama, pentru un control mai bun. Alege o priza ferma, dar nu prea stransa, pentru a evita oboseala prematura.
- Poziția corpului: Stai cu picioarele departate, pentru a-ti mentine echilibrul. Corpul trebuie sa fie relaxat si sa te misti fluid in timpul loviturii.
- Lovirea: Pentru a taia, ridica toporul deasupra capului si loveste cu o miscare fluida, de sus in jos, avand grija sa tintesti precis zona unde doresti sa taie.
- Controlul loviturii: Concentreaza-te pe controlul toporului, nu doar pe forta. Lovitura trebuie sa fie concentrata si precisa, nu sa fie doar un efort de a lovi puternic.

4. Siguranța:

- Poarta echipament de protectie: In cazul in care este necesar, poarta ochelari de protectie, manusi si incaltaminte de siguranta pentru a preveni accidentele.
- Nu folosi toporul pe suprafete dure: Evita sa lovesti pietre sau alte obiecte dure care pot deteriora lama.
- Depozitarea toporului: Cand nu il folosesti, depoziteaza toporul intr-un loc sigur, cu lama protejata pentru a preveni accidentele.

5. Intretinerea toporului:

- Curata-l dupa utilizare: Dupa ce ai terminat de utilizat toporul, curăță-l de praf, rumeguș sau alte resturi. Uscă-l bine pentru a preveni ruginirea.
- Ascutirea lamei: In timp, lama se va tociti. Foloseste o piatra de ascutit sau o masina de ascutit pentru a mentine toporul la o performanta optima.