

## Tool-Check 1

Code Nr.: 05 073220 001


 1x 8001 A

 1x 889/4/1 K




 800/1 TZ  870/1


1x 1,0x5,5x25 1x 1/4"x25

 840/1 Z


1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25;  
1x 6,0x25; 1x 8,0x25

 851/1 TZ

2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25

 855/1 TH


1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25

 867/1 TZ TORX®

1x TX 10x25; 1x TX 15x25;

1x TX 20x25; 1x TX 25x25;

1x TX 30x25; 1x TX 40x25

 867/1 Z TORX® B0

1x TX B0 10x25; 1x TX B0 15x25;

1x TX B0 20x25; 1x TX B0 25x25;

1x TX B0 30x25



 8790 HMA

1x 5,5x23; 1x 6,0x23;

1x 7,0x23; 1x 8,0x23;

1x 10,0x23; 1x 12,0x23;

1x 13,0x23



4 013288 162526

Don't use as pry bar or chisel. Wear approved safety goggles and gloves.

No utilice la herramienta como alzaprima o cincel. Use gafas de seguridad y guantes de protección.

Ne pas utiliser comme barre de levier ou comme burin. Portez des lunettes de protection homologuées. Mettez des gants de protection.

Safety instructions · Instructions de sécurité · Instrucciones de seguridad: [safety.wera.de](http://safety.wera.de)



**Wera**  
BE A TOOL REBEL

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Germany  
[www.wera.de](http://www.wera.de)  
[www.weratools.com](http://www.weratools.com)  
[www.wera-tools.co.uk](http://www.wera-tools.co.uk)

Made in Czech Rep.