

ARDON 4SAFETY

FIȘĂ TEHNICĂ

Încălțăminte pentru lucru, model : FORCE
(cod produs : G3177)



DOMENIU DE UTILIZARE

Încălțăminte pentru lucru, atunci când condițiile de lucru nu impun bombeu sau bombeu și lamela. Este recomandată exclusiv pentru mediu exterior, deplasare pe drumuri grele, neamenajate.

DESCIREREA PRODUSULUI

Fețe :

- softshell cu membrană impermeabilă
- întăritură din poliuretan în zona vârfului și a călcâiului.
- elemente reflectorizante.

Branț & Talpă :

- phylon / TPR.

Mărimi : 36 – 46

SEMNIFICAȚIA MARCAJELOR PE PRODUS SAU PE ETICHETĂ

Fiecare bocanc sau pantof este clar marcat cu informațiile următoare :

- Mărime
- Logo-ul producătorului

ARDON 4SAFETY

- Model
- Luna si anul fabricatiei

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Se examinează înainte de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚIRE

După fiecare utilizare, încălțăminte se va usca într-un mediu aerisit, departe de surse de căldură. Cu ajutorul unei perii se vor îndepărta particulele de pământ. Dacă este cazul, petele se vor curăța cu o cârpă umedă și puțin săpun.

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

Depozitarea se realizează în ambalajul original, într-un loc ferit de schimbări rapide ale temperaturii și umidității.

TIPUL DE AMBALAJ PENTRU TRANSPORT

Ambalaj individual etichetat în conformitate cu standardul aplicabil. 10 perechi într-un carton.

S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.

**Tg. Mureș , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30, Et. 1, Biroul 2, Jud. Mureș,
Tel. / fax 0265 – 210.645**

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor livrate se atestă că produsul :

Încălțăminte pentru lucru, model FORCE (cod produs : G3177),

îndeplinește parametrii de calitate conform specificațiilor producătorului.

Prin prezenta confirmăm perioada de garanție de 30 zile în utilizare și 12 luni în depozitare, de la data recepției efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare, transport și depozitare.

Prezentul certificat, atestă legal că produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametrii de calitate prevăzuți.

La livrare produsul va fi însoțit de următoarele documente:

- Certificat de Calitate și Garanție ;
- Declarație de Conformitate EC;

ADMINISTRATOR
ALIN CUEȘDEANU



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alin Cueșdeanu', written over the right side of the stamp.

S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.

**Tg. Mureș , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30, Et. 1, Biroul 2, Jud. Mureș,
Tel. / fax 0265 – 210.645**

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producătorul **ARDON SAFETY s.r.o.** stabilit în **Tržní ulice 1, 750 02 Přerov I – Město, Czech Republic**, prin reprezentantul său autorizat **S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.** stabilit în **Tg. Mureș , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30,Et.1, Biroul 2, Jud. Mureș, tel. / fax 0265 – 210.645**, prin reprezentanții săi autorizați declarăm pe proprie răspundere că echipamentul nou descris mai jos:

Încălțăminte pentru lucru,

Model : FORCE

(cod produs : G3177)

la care face referire această declarație este realizat astfel încât să respecte cerințele esențiale de securitate și sănătate și prevederile corespunzătoare din Directiva europeană 89/686/CEE abrogată și cu prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425.

**ADMINISTRATOR
ALIN CUEȘDEANU**



TECHNICKÝ LIST

FORCE

Vycházková obuv

Objednávkové číslo: G3177

Svršek: softshell
Podešev: phylon, kaučuk
Popis: outdoorová polobotka
voděodolná membrána

Velikost: 36 - 46



Outdoorová obuv s reflexními potisky, příjemná na nošení, svršek z materiálu softshell s voděodolnou membránou, špiče a patní část zesílena vrstvou polyuretanu, phylon/kaučuková podešev, bez ochranných vlastností.

Tento výrobek není OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek), tudíž nepodléhá certifikaci a nemůže být označen CE.

Počet párů v kartonu: 10 ks
Hmotnost kartonu: 10,0 kg
Rozměr kartonu: 0,101 m³

Obuv obsahuje tuhé součásti, proto je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit její vhodnou velikost. Uzávěry obuvi musí být správně využívány a tkaničky řádně přitaženy. Čištění obuvi provádějte k tomu určenými prostředky. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v dobře větrané místnosti. Před použitím má být zkontrolována jejich neporušenost, např. Funkčnost závěrů, profil podešve, možné poškození atd. K volbě vhodného typu obuvi je nutné určení možných nebezpečí, např. stavebnictví, vysoké teploty. Obuv má být skladována v původním balení.