



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 300
BUFTEA JUD ILFOV
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



SOUDABAND- BANDA HIDROIZO ALUMINIU

Date tehnice :

Baza	Bitum pe suport folie aluminiu
Rezistenta termica	-20°C....+80°C
Grosime	1,6 mm

Descriere : Soudaband este o banda autoadeziva compusa din elastomeri bituminosi pe suport folie de aluminiu destinata acoperirii si izolarii rosturilor de dimensiuni mari sau in unghi la elementele de acoperisuri (coame), seminee, cupole, luminatoare , drenaje si canalizari. Oferă rezultate imediate.

Caracteristici :

- autoadeziva cu putere mare de lipire
- rezistenta UV
- izolare instantanee
- usor de aplicat

Aplicatii :

- se poate aplica pe orice suprafata bituminoasa , pe orice material de constructii uzual
- hidroizoleaza si creaza rezistenta la intemperii pentru crapaturi si gauri in acoperisuri
- izolarea tevilor de scurgere si a burlanelor
- izolarea rosturilor si imbinarilor in unghi la elementele de acoperis

Ambalaj : Role cu lungimea de 10 m si latimi de 5 cm ; 7,5 cm ; 10 cm ; 15 cm ; 22,5 cm ; 30 cm

Culori : Exterior : aluminiu, teracota (maro) , grafit, RAL 8017. Partea adeziva : negru.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete :

Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi.

Mod de aplicare : taiati banda la lungimea dorita, indepartati folia protectoare si presati partea bituminoasa puternic pe substrat. Asigurati-va ca intre suprafata si banda exista un contact perfect pentru a prevenii formarea bulelor de aer. Daca se aplica banda langa banda suprapuneti benzile pe o latime de cel putin 25 mm una peste cealalta.

Utilizare :

Temperatura de aplicare : +1°C....+25°C

Curatare : cu « white spirt » imediat dupa utilizare

Reparare : cu Soudaband



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 300
BUFTEA JUD ILFOV
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro

**Observatii :**

Temperatura de aplicare trebuie sa fie mai mare de +5°C.

Daca este necesar sa se lucreze la temperaturi mici banda trebuie mentinuta in prealabil la un loc calduros cel putin 12 ore.

Pentru aplicarea la temperaturi mai mici de +5°C suportul si banda trebuie incalzite inainte si in timpul aplicarii cu ajutorul echipamentelor de incalzire cu aer cald.