



Avertisment de siguranță

Pagina 1


De ce se emite un avertisment de siguranță pentru produsele afectate?

Nu poate fi exclus faptul că suportul de prindere de pe spatele oglinzii se poate desprinde și oglinda poate cădea de pe perete. Acest lucru poate duce și la spargerea oglinzii.

Căderea și spargerea produsului pot provoca vătămări și/sau daune materiale.

Ce trebuie făcut?

1. Verificați pe spatele oglinzii numărul articolului / denumirea produsului DSK și data fabricației pentru a vedea dacă produsul dumneavoastră este afectat. Sunt afectate oglinzile enumerate, fabricate între decembrie 2023 și iulie 2024. Dacă oglinda este încă ambalată, ambalajul trebuie deschis.
2. Dacă produsul dumneavoastră este afectat, nu-l mai folosiți imediat. Oglinzile deja montate trebuie demontate imediat.
3. Pentru produsele incluse în avertismentul de siguranță se poate solicita un kit de modernizare fără bon fiscal, prin trimiterea unei fotografii cu numărul articolului / denumirea produsului și data fabricației la adresa de contact de mai jos. Kitul permite modernizarea rapidă și independentă a oglinzii. Alternativ, se poate conveni returnarea și modernizarea de către producător.



Măsuri pentru utilizatori

Suportul poate fi modernizat ușor. Utilizatorii afectați pot alege între primirea unui kit de modernizare sau returnarea și modernizarea de către producător. Contactați DSK prin e-mail folosind datele de mai jos. **dsk.service@d-b-k.de**

Contact

E-mail: **dsk.service@d-b-k.de** Tel.: 0 45 31 / 16 16 Web: **www.d-b-k.de/kontakt/**

Informați și alte persoane despre acest avertisment de siguranță, mai ales dacă știți persoane cărora li s-a oferit, împrumutat sau vândut produsul afectat, sau care îl folosesc.

Data: 23.09.2025



Avertisment de siguranță

Pagina 2


DSK GmbH informează despre siguranța diferitelor suporturi de oglinzi

Numerele articolelor / denumirile și data fabricației se găsesc pe spatele oglinzii. Produsele au fost vândute în magazine și online din februarie 2024. Sunt afectate doar oglinzile enumerate, fabricate între decembrie 2023 și iulie 2024.

Alte numere de articole și perioade de fabricație nu sunt afectate.

	Hornbach Art. Nr:	Artikel Bezeichnung auf der Rückseite d. Spiegels
1.	6655951	Silver Juno 100x70cm
2.	10141977	Black Circuit Ø 60cm
3.	10141978	Black Belt Ø 60cm
4.	10398792	Black Oval LED 60x100 cm
5.	10398793	Black Oval 60x100 cm
6.	10461995	Bronze Oval 60x100 cm

	Hornbach Art. Nr:	Artikel Bezeichnung auf der Rückseite d. Spiegels
7.	10461999	Bronze Circular Ø 60 cm
8.	10462001	Black Circuit Ø 80 cm
9.	10462003	Black Line 100x70 cm
10.	10462005	Bronze Oval 60x100 cm
11.	10462023	Black Line 120x60 cm
12.	10462024	Black Line 60x80 cm



- Imaginile sunt doar exemplificative, dimensiunile și culoarea produsului afectat pot varia -