

Nr. VLR 024.3 / Data: 10.01.2025



Valrom Industrie SRL
 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**Filtre si module de filtrarea apei <aquaPUR>****2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:**

Filtre cu/fara cartus filtrant de 5", 7" si 10" cu racorduri de ½", ¾" si 1". Cartus cu carbune activ bloc.
 Cartus cu carbune activ bloc si membrana UF. Module de filtrarea apei tip PUR 2, PUR 2UF, PUR 3, PUR 3UF, PUR 4 UF.

3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:

In instalatiile de filtrarea apei provenită din rețelele publice de alimentare cu apă de rețea - sigura din punct de vedere microbiologic - pentru imbunatatirea anumitor parametrii.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:**SC VALROM INDUSTRIE SRL,****Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania****Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax - 0372.89.94.45, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro****5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:****Nu este cazul****6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:****AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/4072-2024****7. Performantele produsului:**

CARACTERISTICI	STANDARD INCERCARI	PREVEDERI DIN STANDARD	REZULTATE INCERCARI
Verificare etanseitate	Instructiune de laborator pentru determinarea presiunii ILT 03	Inercarea de rezistenta la etanseitate s-a efectuat pe un Filtru de 10", la temperatura mediului ambiant de 20±0,5°C. Inercarea s-a efectuat prin testarea la o presiune egala cu 1,5x presiunea maxima declarata de producator, respectiv 9±0,5 bar timp de 30 de minute. Pe durata testarii nu s-au detectat pierderi de lichid, deformari sau ruperi ale materialului.	Pe durata testarii nu s-au detectat pierderi de lichid sau deformari ale materialului. Corespunde
Verificarea aspectului	Instructiune de laborator ISL12 pentru verificarea aspectului	In urma analizei aspectului nu s-au detectat asperitati, neregularitati sau zone cu desprinderi de material pe suprafata filtrului Inainte si dupa testarea la etanseitate.	Corespunde

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: LABORATORUL INSIST – UTCB, B-dul Pache Protopopescu nr.66, sector 2, Bucuresti - certificat RENAR LI205.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alina Terian - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii**Bucuresti, 10.01.2025**
